



4. Составные части



1. Подвес парового утюжка
2. Телескопическая стойка
3. Паровой утюжок
4. Складная вешалка
5. Паровой шланг
6. Вниз скобой
7. Резервуар для воды
- 8-1. Панель управления (S7)
- 8-2. Поворотный переключатель (Q7-4.0)
9. Колесико
10. Гнездо парового шланга
11. Гнездо телескопической стойки


5. Сборка изделия

- 1) Мачта состоит из четырех секций. Вытяните вторую секцию, поверните ее по часовой стрелке до упора. Она может быть зафиксирована на нужной вам высоте. Повторите операцию с четвертой секцией. (см. рис.1)




(1)

- 2) Вставьте подвес парового утюжка в складную вешалку (см. рис.2)




(2)

- 3) Вставьте складную вешалку в верхнюю секцию телескопической стойки. (см. рис.3)




(3)

- 4) Вставьте телескопическую стойку в гнездо и поверните по часовой стрелке до упора. (см. рис.4)




(4)

- 5) Вставьте паровой шланг в гнездо и поверните по часовой стрелке до упора (см. рис.5)




(5)

- 6) Отогните прищепку для брючных стрелок так, чтобы один угол канавки оказался напротив установочного гнезда, расположенного на задней части распылителя. Аккуратно протолкните прищепку вдоль угла. Прищепка защелкнется в нужном положении. (см. рис.6)



(6)

7. Положить вниз скобой в нержавеющей сталь столб, высотой корректировать самостоятельно, затем закройте фиксатор. Вниз скобой 's' направление может быть вращаются на 360 градусов, в то время как вы не хотите использовать может обернуться, как нержавеющей сталь, Полос линии (см. рис.7)



(7)